

监 理 日 志

工程名称: 湖北金湖新能源光伏组件基地12MW分布式光伏发电项目

日期	2019 年 3 月 21 日 星期三	气候	晴	气温	5~15℃
监理人员动态: 郭晓博 贺梦凡 李长智 施工方人员动态: 管理负责人 施工负责人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 组件到场. 数量合格.		
施工进度情况	焊管车向扁铁接地线焊接 点焊车向扁铁安装. 槽架安装 四平方线 MC4 接头安装 焊管车向扁铁安装				
检查发现的问题	槽架钻孔产生的铁屑未及时清理. 导致屋面腐蚀.				
处理措施、意见、结果	已令施工方安排人员清理. 刷防锈漆				
协调内容或其他	开监理例会				
记录人	贺梦凡		总监签阅	梅斌	

