

监 理 日 志

工程名称: 五台县南村13.53mm光伏电站发电项目		气候	晴	气温	20~22
日期	2018年3月13日 星期二				
监理单位动态:	王洪光、吴振东		材料进场、取样见证、合格情况: 1. 钢筋进场、送检、确认合格。 2. 吊次初绑进场。		
施工方人员动态:	王建军、140人				
施工机械动态:	搅拌机2台、钢筋、2台				
施工进度情况	开关柜、母线槽安装C10混凝土层、设备基础抹水泥砂浆面层、开关柜安装、母线槽安装、电缆桥架安装、接地焊接、电缆桥架安装、电缆敷设。				
检查发现的问题	母线槽安装时母线槽与母线槽连接处母线槽破损且已严重变形。				
处理措施、意见、结果	立即通知施工单位采取保护措施，及时处理。				
协调内容或其他					
记录人	王洪光		总监签阅	苗守明	