

监 理 日 志

工程名称: 开化县中村-13.03MW光伏扶贫电站项目

日期	2018年8月8日 星期日	气候	多云	气温	0°~21°
监理单位动态:	叶笑光、吴振东	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	土建 12人				
施工机械动态:	搅拌机2台、打桩机2台、挖机1台				
施工进度情况	开化县中村-13.03MW光伏扶贫电站. 备料间屋面模板安装. 光伏板、电缆敷设等. 打桩机钻孔. 桩基混凝土. 箱变吊装. 接地线等.				
检查发现的问题	今日我方监理人员进行现场安全大检查. 检查发现: 施工现场材料堆放不整齐; 生活垃圾堆积较多; 给水设备基坑周围未设置警戒带. 对配电箱进行了安全用电现场道路施工困难, 吊装就位未发生安全事故.				
处理措施、意见、结果	要求对现场材料堆放: 垃圾. 立即进行清理整改, 给水设备基坑拉警戒带.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	叶笑光		