

监 理 日 志

工程名称: 方山乡袁家甲村13.53MW光伏扶贫电站

日期	____年__月__日 星期__	气候		气温	
监理人员动态: 王洪元 吴振东			材料进场、取样见证、合格情况		
施工方人员动态: 35人 新工					
施工机械动态: 吊车一台 装载机一台					
施工进度情况	1. 汇流箱、逆变器防火封堵。 2. 现场材料回收、垃圾清理。 3. 接地线连接 (1处)。 4. 9处组件整改。				
检查发现的问题	今日公司黄总来现场巡视检查工作; 现场材料未回收; 1x4m玻璃瓦屋面未做防火封堵。				
处理措施、意见、结果	要求现场剩余材料尽快回收; 垃圾清理; 做好现场整改工作。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东		总监签阅	黄子明	