

监 理 日 志

工程名称: 永川区东安新村13.53MW光伏扶贫电站项目

日期	2018年2月27日 星期五	气候	多云	气温	3°~16°
监理人员动态: 王洪光 - 吴振宇		材料进场、取样见证、合格情况: 组件进地. 4车.			
施工方人员动态: 王振波 - 126人					
施工机械动态: 挖机2台 发电机1台 搅拌机1台					
施工进度情况	开光站, 继续浇筑围堰, 浇筑围堰基础. 围堰围堰杆安装. 光伏区, 继续安装支架. 安装组件. 铺设电缆. 接地线安装. 光伏区 已安装组件材料.				
检查发现的问题	1. 光伏区成品保护不到位. 已浇筑的支架. 碰撞. 2. 组件安装位置不在设计位置. 位置已确定.				
处理措施、意见、结果	发现问题立即整改. 立即整改. 立即整改. 做好技术交底. 并做好对发现的问题.				
协调内容或其他					
记录人	王洪光	总监签阅	苗宇明		

