

监 理 日 志

工程名称: 许昌国干娃, 哈哈2000布式光伏电站工程

日期	2017年11月16日 星期四	气候	晴	气温	8℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 内业(6人) 光伏(6人)					
施工机械动态: 磨光机2台、切割机2台、小推手2台					
施工进度情况	光伏单位: ①. 1号屋面伸顶缝打胶完成80% ②. 2号屋面伸顶缝切割全部完成 ③. 3号屋面找平磨光全部完成 ④. 4号屋面吊运材料, 屋面开孔位置处理, 对找平成屋面进行冲洗待用. 光伏单位: ⑤. 1号屋面基础定位放线, 支架安装作业.				
检查发现的问题	今日中午, 施工队出现屋面过浪段, 隐蔽区域, 大小便事件, 交安文明施工意的薄弱, 情节严重, 施工形象丑化.				
处理措施、意见、结果	鉴于未发现具体施工队任及入, 妥善处理后, 由总包方负责人, 现场负责人, 分包管理人员, 并反对下马联系单, 加以警告处理, 监理方表态, 后续不得再出现此类丑化施工形象事件, 一经发现严肃处理. (罚款如左/入?)				
协调内容或其他					
记录人	何伟		总监签阅	何伟	

