

# 监 理 日 志

工程名称: 山东五乐铜县94MWP分布式光伏发电项目

|            |                                                                      |                             |   |    |       |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|----|-------|
| 日期         | 2017年12月11日 星期二                                                      | 气候                          | 晴 | 气温 | 6℃-6℃ |
| 监理人员动态:    | 2人                                                                   | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>屏柜进场,合格. |   |    |       |
| 施工方人员动态:   | 52人                                                                  |                             |   |    |       |
| 施工机械动态:    | 吊车2台                                                                 |                             |   |    |       |
| 施工进度情况     | 1. 屋顶改造(拉拔车间)      4. SVG接地焊接<br>2. 电气施工(生产车间)<br>3. 夹具安装(冶炼车间) 导轨安装 |                             |   |    |       |
| 检查发现的问题    | 现场监理巡视<br>1. 夹具螺丝有个别安装不到位.<br>2. 接地焊接未做到两面焊接.                        |                             |   |    |       |
| 处理措施、意见、结果 | 现场通知施工员及时整改,做到符合规范,经检查、合格.                                           |                             |   |    |       |
| 协调内容或其他    |                                                                      |                             |   |    |       |
| 记录人        | 庄玉玺                                                                  | 总监签阅                        |   |    |       |