

监 理 日 志

工程名称：山东五岳钎具44MWp分布式光伏发电项目

日期	2017年12月4日 星期二	气候	晴	气温	4℃—5℃			
监理人员动态：	2人		材料进场、取样见证、合格情况：					
施工方人员动态：	52人		1452块组件进场、合格					
施工机械动态：	吊车、叉车1台							
施工部位 进度情况	1. 屋顶改造(冶炼车间基本已完成，开始技改车间施工) 2. 安装组件(包括组件电气施工，基本同步)已完成2/5 (生产车间)							
检查发现的问题	现场发现1.发现边压块压偏，中压块有间隙。 2. SVG基础拆模后检查发现感观差。							
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工方及时整改，做到 ^{符合} 规范。 2. 对于SVG感观差的问题，要求施工单位立即整改，做到 ^{符合} 规范。							
协调内容 或其他								
记录人	庄玉金		总监签阅					