

监 理 日 志

工程名称: 东阳光新能源材料有限公司 5MW分布式光伏发电项目

日期	2018年5月11日 星期日	气候	晴	气温	22/11°
监理人员动态: 现场巡视检查 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 配电室接线 1人					
施工机械动态: 无大型机械					
施工进度情况	1. 一期配电室设备接线、屋面桥架安装 2. 二期配电室二屋面模板拆除、汇流箱、逆变器接线				
检查发现的问题	1. 一期配电室电缆沟存在积水 2. 二期屋面汇流箱接线施工过程中人员未按规范佩戴安全带 3. 一期组件24号存在表面异常情况				
处理措施、意见、结果	1. 配电室电缆沟存在积水已要求施工单位排水处理 2. 人员要求施工单严格管理、警示、做好安全工作 3. 一期24号组件存在表面异常情况, 要求施工单位汇总上报, 做好标记, 待处理				
协调内容或其他					
记录人	李顺平		总监签阅		

