

监 理 日 志

工程名称: 华阴市阳庙镇4x20mw地面分布式光伏发电项目

日期	2019年4月15日 星期一	气候	小雨转多云	气温	22°~11°
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 40人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	光伏区6区、7区支架组件清洗。39区汇流箱编号喷码。 39、40区组件清洗。27区电缆井基础施工。39、40区初检。				
检查发现的问题	1. 对光伏区18、17、19区汇流箱进行检查, 现场发现个别汇流箱理串数不一致。 2. 对光伏区39、40区进行初步检验, 现场发现的部分问题将以通知单的形式下发施工方进行整改。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方进一步落实整改 2. 检验发现的问题将以通知单的形式下发施工方整改				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅	李之学		

