

监 理 日 志

工程名称: 华能新能源有限公司 4x20MW 地埋管式农光互补光伏发电项目

日期	2019 年 4 月 17 日 星期三	气候	多云	气温	29°~16°
监理人员动态:	3 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	40 人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	对光伏区 23 区、24 区、33 区、36 区 进行全部检查。 光伏区 9 区 电缆井施工。33 区 箱变油池盖施工。光伏区的电气确实				
检查发现的问题	现如发现问题个别组件压块未拧紧 背板杆螺母拧紧不到位 柜帽防腐不到位。柜帽与接地焊接处未做防腐。局部直 流电缆埋深不足。PVC 管断裂等。				
处理措施、意见、结果	对发现的问题以通知单的形式下发施工方一并整改。				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅	李元学		

