

监 理 日 志

工程名称: 华能多伦抽水蓄能 4x20MW 抽水蓄能电站工程

日期	2019 年 4 月 18 日 星期四	气候	多云	气温	30°~19°
监理人员动态: 3			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 40					
施工机械动态: 挖机 1 台					
施工进度情况	光伏区 29 区汇流箱电缆: PVC 管穿管封堵整理。 光伏区 9 区验收, 光伏区 38 区组件清洗, 光伏区 6、7 区支架、组件 防锈 18、19# 箱逆变器平台下检修。				
检查发现的问题	1. 对光伏区 9 区进行全项验收, 现场发现局部组件眼角不在设计范围内, 柜帽防腐不到位, 背拉杆有松动, 接地扁铁红绿漆未刷全, 组串连接直流电缆穿管不规范等。 2. 对 29 区电气消缺现场巡视中发现, 个别组串接地线脱落的现象。				
处理措施、意见、结果	1. 对现场发现的问题 将以通知单下发施工方, 要求施工方进一步整改 2. 现场要求施工方立即进行整改。				
协调内容或其他					
记录人		刘佳文		总监签阅	
				李元堂	

