

监 理 日 志

工程名称: 华在当阳祁前镇4x20mp地面分布式光伏电站项目

日期	2019年5月3日 星期五	气候	多云	气温	26~16℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 40人 施工机械动态: 发电机、电焊机各1台。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	光伏区5区汇流箱喷编码, 25区电缆井施工。 39区支架组件调整, 40区柜头防腐, 15区柜头补焊。				
检查发现的问题	1. 在39区柜头防腐现场发现个别柜头除锈不彻底有油漆撬皮现象。 2. 在25区电缆井施工现场巡视发现施工人员配制的混凝土标号偏低, 不符合要求。				
处理措施、意见、结果	1. 现场已通知施工人员立即进行整改, 并要求由施工人员进行检查, 再次发现将进行考核处理。 2. 现场要求施工人员添加水泥, 进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅	李 子 尚		

