

监 理 日 志

工程名称: 华直乡阳曲村4x20mm²地埋式农光互补光伏发电项目.

日期	2019年5月5日 星期日	气候	小雨转中雨	气温	21~15℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 40人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况 光伏区4区28区电气消缺. 10区. 33区组件检修 13区电缆井回填土方埋标不规. 光伏区14区围栏施工. 光伏区35区支架紧固 预埋铁板防腐.					
检查发现的问题 1. 在光伏区33区组件消缺现场发现一组件错位较多现场已安排施工人员进行整改.					
处理措施、意见、结果 现场已通知施工人员进行整改.					
协调内容或其他					
记录人		刘佳文		总监签阅	
				李沁雪	

