

# 监 理 日 志

工程名称: 华直乡阳庙前镇4km处地面光伏农光互补发电项目.

|            |                                                                                                 |                          |        |    |   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----|---|
| 日期         | 2019年5月22日 星期三                                                                                  | 气候                       | 17-31℃ | 气温 | 晴 |
| 监理人员动态:    | 2人                                                                                              | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |        |    |   |
| 施工方人员动态:   | 27人                                                                                             |                          |        |    |   |
| 施工机械动态:    | 挖机1台                                                                                            |                          |        |    |   |
| 施工部位进度情况   | 1.光伏区、10区、11区电缆盖板施工 2.17区电缆井开挖施工<br>3.23区围栏修复消缺施工 4.39区围栏安装,箱变封堵消缺                              |                          |        |    |   |
| 检查发现的问题    | 1.35区电缆桥架接地跨接线未做,部位组件高低落差大.<br>2.光伏区电缆标识桩数量不足,未标出电缆走向.<br>3.场区箱变电缆进线口封堵不到位.                     |                          |        |    |   |
| 处理措施、意见、结果 | 1.要求施工单位按照设计图纸进行整改消缺,整改及时,上报验收.<br>2.增加电缆标识桩密度,在规范距离内,转弯处,电缆井处增设足够的标识桩.<br>3.又标出有需要防水封堵的管口封堵到位. |                          |        |    |   |
| 协调内容或其他    |                                                                                                 |                          |        |    |   |
| 记录人        | 符冲                                                                                              |                          | 总监签阅   | 李沁 |   |

