

监 理 日 志

工程名称: 华直都日庙前镇420MW地面光伏电站光伏区

日期	2019年6月6日 星期四	气候	多云	气温	23-31℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	17人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 光伏15区、20区支架、组件消缺施工。 2. 光伏18区、19区场区排水沟施工。				
检查发现的问题	1. 光伏区部分场区积水严重, 影响消缺及运维检修。 2. 光伏区存在的较多质量问题及时整改完成。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位加快排水速度, 保障光伏场区内部排水通畅。 2. 对光伏区消缺质量加强控制, 做好自检工作后再上报验收, 严格按照设计图纸要求进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	李元奎		总监签阅	李元奎	

