

监 理 日 志

工程名称: 华自邵阳新宁县4x20MW农光互补地面分布式光伏发电项目

日期	2019年6月10日 星期一	气候	多云	气温	25-33℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 12人					
施工机械动态: 无					
施工部位 施工进度 情况	1. 19区支架螺栓消缺施工 2. 33区箱变电缆套管消缺施工 3. 升压站SVG厂家新维修。				
检查发现的问题	1. 光伏区部分围栏安装不到位, 存在虫蛀、破拉串台板现象。 2. 部分区域场地平整不到位。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位又把所有光伏区围栏安装台板, 定好在进出口悬挂警示牌 2. 光伏区场地平整已经整改到位, 满足规范要求。				
协调内容或其他	经下午阵雨到达邵阳项目。				
记录人	肖叶松	总监签阅	李元章		

