

监 理 日 志

工程名称: 华直乡阳庙前镇4X20MWp农光互补地面光伏电站项目

日期	2019年6月13日 星期四	气候	晴	气温	18-30℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 39#、40#逆变器系统更新升级 2. 33#箱变故障维修 3. 20区支架消缺施工				
检查发现的问题	4. 4号电站1#SVG检修完成 1. 39区围栏破损修复 2. 40区箱变逆变器栏杆接地				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位安排人员对光伏区所有缺口、破损处围栏进行修复。 2. 通知施工单位按照设计图纸要求完成栏杆接地				
协调内容或其他					
记录人	潘叶秋		总监签阅	李元堂	



扫描全能王 创建