

监 理 日 志

工程名称: 华县马阳庙前镇4x20Mwp地面分布式农光互补光伏发电项目.

日期	2018年6月16日 星期六	气候	多云	气温	13°~38°C
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	55人				
施工机械动态:	挖机1台、推机2台、吊车1台				
施工进度情况	32区打桩、支桩焊接、支架安装、32箱变受钢筋绑扎、 26区接地连接。(组件连接) 24区直流电缆穿管敷设.				
检查发现的问题	1. 现场巡视发现24#箱变附近有一过路穿管的坑, 现路 面下已掏空, 对过路行人、车辆有危险.				
处理措施、意见、结果	1. 已通知施工方责任人在第一时间对此坑进行回填 确保交通安全.				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅	刘成文		

