

监 理 日 志

工程名称: 华直乡庙前镇4x20MWp地面分布式农光互补光伏发电项目.

日期	2019年7月7日 星期日	气候	阴	气温	24-33℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 9区、10区检查光伏电缆穿管情况. 2. 1区光伏电缆穿管整改 3. 光伏区电缆消缺				
检查发现的问题	1. 1区增补区域电缆敷设埋深不符合设计要求 2. 9区支架柱头防腐不到位.				
处理措施、意见、结果	1. 光伏区电缆敷设埋深须符合设计要求并套穿保护套管铺沙盖砖. 2. 柱头防腐须除锈彻底, 防腐刷漆到位				
协调内容或其他					
记录人	薛叶松	总监签阅	李久堂		



扫描全能王 创建