

监 理 日 志

工程名称: 华蓥市市前镇420MW地面分布式光伏项目

日期	2019年7月16日 星期二	气候	小两转中雨	气温	23-31℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 5区、8区、22区光伏电缆穿管缺失施工 2. 光伏区逆变器汇流箱电气缺失				
检查发现的问题	1. 5区靠近组串处未穿管。 2. 5区部分组件未压块牢固				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位对所有光伏电缆穿管处穿管整改 2. 施工单位全面排查整改压块牢固。				
协调内容或其他	上午关于5区通讯事宜协调。				
记录人	薛中发		总监签阅	李彦	



扫描全能王 创建