

监 理 日 志

工程名称: 华白鄧阳市庙前镇40MW地面分布式农光互补光伏电站项目

日期	2019年7月11日 星期三	气候	阴	气温	24-33℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 28.29.30.18.19区检查光伏电缆消缺情况. 2. 光伏区逆变器汇流箱消缺 3. 光伏区通讯消缺.				
检查发现的问题	1. 光伏21区部分光伏电缆埋管深度不符合要求. 2. 19区柱头防腐刷漆不到位 3. 场区遮阴树木, 草较高, 影响正常发电				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位重新整改, 深度必须符合要求, 完成后上报复验. 2. 柱头防腐刷漆, 必须清理焊渣, 刷漆符合设计规范要求. 3. 施工单位尽快安排人员清理.				
协调内容或其他					
记录人	陈叶芳	总监签阅	李五		



扫描全能王 创建