

# 监 理 日 志

工程名称: 华育阜阳市庙前镇4x20MW地面光伏电站项目

|            |                                                        |                          |     |    |        |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2019年1月18日 星期17                                        | 气候                       | 多云  | 气温 | 27-37℃ |
| 监理人员动态:    | 2人                                                     | 材料进场、见证取样、合格情况:<br><br>无 |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 15人                                                    |                          |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 无                                                      |                          |     |    |        |
| 施工进度情况     | 1. 18区、19区支架细件清缺<br>2. 32区13区通讯调整清缺                    |                          |     |    |        |
| 检查发现的问题    | 1. 光伏区通讯对点不通,需调整<br>2. 光伏区围栏缺口破坏较多                     |                          |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 要求施工单位尽快按照运维单位提出的要求或整改清缺。<br>光伏区围栏缺口需及时恢复,光伏区围栏尽快封闭封表。 |                          |     |    |        |
| 协调内容或其他    |                                                        |                          |     |    |        |
| 记录人        | 薛叶姝                                                    | 总监阅签                     | 李之豪 |    |        |



扫描全能王 创建