

监 理 日 志

工程名称: 华能鄯善市庙前镇40MW地面分布式光伏发电项目

日期	2019年7月30日 星期二	气候	多云转雨	气温	25-34℃
监理人员动态:	2人	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 19区初步检查验收 2. 19区通讯消缺, 支架拉头防腐消缺 3. 31#箱变到场更换				
检查发现的问题	1. 光伏电缆套管封堵不到位、组件安装角度不符合设计要求, 拉头生锈防腐不到位、箱变电缆桥架封堵。 有1组光伏组件安装完成。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位按照通知单统计的缺项逐项进行整改, 完成后报总包单位及监理单位验收。				
协调内容或其他					
记录人	傅叶森	总监阅签	李元堂		



扫描全能王 创建