

监 理 日 志

工程名称: 华育乡邵庙前镇4x20MW地面分布式光伏发电项目.

日期	2019年7月11日 星期三	气候	小雨转多云	气温	25-34℃
监理人员动态:	2人	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 8区、17区、22区初步检查验收整改情况 2. 光伏区接地故障处理消缺 2. 19区、22区支架组件消缺				
检查发现的问题	1. 8区有1块组件破损需更换 支架管拉接头焊接防腐不到位. 2. 部分电缆套管防水封堵不到位, 光伏电缆未摆齐.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位按照规范要求立即安排人员进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	蒋中炎	总监阅签	李元堂		



扫描全能王 创建