

监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019 年 8 月 10 日 星期 六		气候	多云	气温	24-34℃
监理人员动态：2 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：16 人						
施工机械动态：无						
施工进度情况	1. 光伏区 1 区、2 区汇流箱电气消缺。 2. 光伏区 10 区通讯对点检查。 3. 39 区、40 区支架桩头防腐消缺施工。					
检查发现的问题	1. 光伏区部分通讯对点不通，通讯地址未调整。 2. 光伏区部分组串间光伏电缆套管使用塑料软管。 3. 光伏 2 区部分汇流箱电缆套管防火泥脱落。					
处理措施、意见、结果	1. 施工单位尽快按照设计规范要求调整通讯地址，并配合运维单位对点调试。 2. 要求施工单位光伏电缆穿管必须使用 PVC 硬管保护，不允许使用软管。 3. 光伏区电缆套管防火泥质量需符合设计及规范要求，不符合质量标准要求的需重新整改施工。					
协调内容或其他	无					
记录人	蒋帅焱		总监阅签		李元堂	