

监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019年 8月 18日 星期 日	气候	雷阵雨	气温	27-36℃
监理人员动态：	2 人	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	12 人				
施工机械动态：	无				
施工进度情况	1. 光伏 3 区 4 区复查消缺情况，继续消缺。 2. 光伏 9 区支架接地消缺。 3. 39 区支架桩头防腐消缺施工。				
检查发现的问题	1. 光伏 3 区 4 区部分支架抱箍安装不符合要求，支架螺栓未紧固，桩头焊接防腐不到位，组件安装角度不符合要求。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快安排施工人员继续消缺整改必须到达验收标准要求。				
协调内容或其他					
记录人	蒋帅焱	总监阅签	李元堂		