监 理 日 志

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期			<u> 26</u> 日 星期 <u></u>		雷阵雨		26-33℃
上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上							
施工方人	、 人 人 人	动态:	17 人	10 台山东泰开箱变到货			
施工机械	态:	无					
1. 光伏 36 区支架接地消缺、桩头防腐消缺整改。							
检查发现的问题	1. 光伏 31 区部分组件安装角度不符合设计要求,存在剪刀差现象。 2. 光伏 36 区支架接地线规格型号不符合设计要求。						
处理措施、	1. 要求施工单位尽快按照设计图纸要求进行调整消缺。 2. 施工单位须采购符合设计及规范要求材料进行消缺施工。						
意见、							
结 果							
协 调 内 容 或 其 他							
记录人			蒋帅焱	总监门	阅签	<u> </u>	序元堂