


监 理 日 志

工程名称: 华能太阳湖前滩4x20MW地面光伏扶贫电站

日期	2018年8月4日 星期二	气候	小.雨	气温	26~34℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:					
施工进度情况	32区、33区支架安装。 32区汇流箱安装。				
检查发现的问题	32区支架安装现场巡视发现,部分立柱穿杆螺栓没有 紧固,个别组背拉杆没有安装。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员对立柱螺栓必须紧固到位。后背 拉杆没上的补齐、紧固并调整到位。				
协调内容 或其他					
记录人	刘成文	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建