

监 理 日 志

工程名称: 华立当阳庙前镇4x20MW地理分印式农光互补光伏发电项目

日期	2018年8月15日 星期三	气候	晴	气温	34°~27°c
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 8人					
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏区33区支架消缺 综合楼顶返水做标准点。				
检查发现的问题	1. 光伏区33区现场检查发现, 个别组立柱螺栓垫块装反和固定螺栓不全等现象 2. 综合楼楼顶有积水现象, 楼顶浇筑时没按设计要求做好返水。				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工2人员将装反的垫块进行改正, 未固定的螺栓全部加固, 斜梁的水平 角 角必须保持在20°左右, 保证后续施工不返工。 2. 现要求施工2方对楼顶进行返水整改, 确保雨后不积水不扣水。				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅	马书真		

