

# 监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

|                                             |                                                                                     |                 |     |    |        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|--------|
| 日期                                          | 2019 年 9 月 5 日 星期 四                                                                 | 气候              | 多云  | 气温 | 22-30℃ |
| 监理人员动态：2 人<br>施工方人员动态：18 人<br>施工机械动态：吊车 2 台 |                                                                                     | 材料进场、见证取样、合格情况： |     |    |        |
| 施工进度情况                                      | 1. 光伏 38 区桩头防腐消缺整改、10 区支架接地消缺。<br>2. 光伏 39 区 34 区新箱变电缆接线。<br>3. 光伏 38 区、40 区箱变接地焊接。 |                 |     |    |        |
| 检查发现的问题                                     | 1. 光伏 10 区增补区域条形基础基座焊接未防腐。<br>2. 光伏区杂草较多部分高出组件影响正常发电。                               |                 |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果                                  | 1. 要求施工单位尽快防腐消缺符合设计及规范要求。<br>2. 光伏区杂草需尽快清理不得影响发电。                                   |                 |     |    |        |
| 协调内容或其他                                     |                                                                                     |                 |     |    |        |
| 记录人                                         | 蒋帅焱                                                                                 | 总监阅签            | 李元堂 |    |        |