

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 13 日

星期: 四

工程名称: 华电宝应县前镇 4x20M² 地面分布式光伏电站

天气: 多云
气温: 28~24℃

监 理 工 作 情 况	光伏区32区直流电缆穿管敷设与MC4接头制作, 现场发现有两组汇流箱的4²电缆的标识被破坏. 现场要求施工方对施工区域加强监管防止有人破坏, 盗取电缆等.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目	光伏区32区4 ² 直流电缆穿管敷设与MC4接头制作.
	上海伏光	光伏区22区电气消缺. 整改.
其 它 事 项	无施工.	
本日现场监理人员	尹松贵 刘明文 徐恩恩	
记录人: 刘明文	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 尹松贵	

