

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2018 年 4 月 24 日 星期二	气候	晴	气温	30~21℃
监理人员动态:	时金宝 刘元		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	沈东亮 侯兆辉 王思军				
施工机械动态:	皮卡车一辆, 拖拉机台				
施工进度情况	河口村工地安装支架, 龙山村工地开挖接地环网沟。				
检查发现的问题	支架部分螺丝未紧到位。 接地环网沟部分深度不够。				
处理措施、意见、结果	重新检查, 每个螺丝必须紧到位。 重新开挖, 深度必须达到设计要求。 已按照设计要求施工。				
协调内容 或其他	早上八点在总包办公室召开由业主、总包、设计、施工、监理共同到场的图纸会审。下午上龙山村、河口村施工工地巡视。				
记录人	时金宝, 刘元		总监签阅	刘士发	