

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政资金扶贫发电项目

日期	2017年11月19日 星期四	气候	晴转多云	气温	2-7℃
监理人员动态:	巡视所有施工现	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2个施工队 36人	进场石工 50m ³			
施工机械动态:	3台吊车、一台挖机	进场石工 45m ³			
施工进度情况	1. 大王村, 早7:30分开始浇筑砼, 完成23块结束。 2. 苏寨, 早6:40分开始浇筑砼。 3. 新庄, 支模, 放钢筋, 待浇筑。 4. 未来庄, 一台打桩机打孔。 5. 泰岭, 地块变动, 下午16:20分确定。 刘庄村, 放线, 金村, 打桩孔。 其他未施工, 由于地块有塘水坑。 导致:				
检查发现的问题	发现问题: 大王村, 支模, 苏寨, 模具与桩孔偏差, 监理现场要立即整改。 结果: 整改后符合设计规范要求, 允许下道工序施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容	发改委, 张主任帅队调整土地。				
记录人	李波	总监签阅	苗宇明		



由 扫描全能王 扫描创建