

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政资金光伏扶贫发电

日期	2017年12月19日 星期三	气候	晴	气温	-1-9℃
监理人员动态: 巡视施工现场			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 20人					
施工机械动态: 一台勾机					
施工进度情况	1. 荒岗村, 一台勾机, 在水坑挖泥. 2. 秦岭村, 电气安装串电缆线. 3. 苏寨村, 电气电缆连接.				
检查发现的问题	4. 来元, 电缆沟已挖完, 接地焊接完. 一、检查巡视荒岗村, 勾机, 挖淤泥. 二、检查秦岭村, 电气, 组件电源连接. 三、巡视检查苏寨村, 电气, 电缆连接.				
处理措施、意见、结果	四、检查发现, 来元村, 组件组件连接. 电缆头连接不符合设计图纸要求. 五、处理意见: 要求整改, 按设计图纸施工规范, 施工工艺操作施工.				
协调内容或其他					
记录人	李保	总监签阅	苗宇明		

