

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 1 月 1 日 星期 一	气候	晴	气温	-1-7℃
监理人员动态:	检查现场沟缺整改	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 施工单位, 安装围栏, 挖排水沟. 2. 沟缺整改中.				
检查发现的问题	检查, 壳岗, 海岗村, 管桩, 立柱焊接, 连接件, 螺栓, 是否两遍, 拧紧. 检查发现, 壳岗, 海岗村管桩, 立柱焊接, 有个别未满焊, 监理现场口头要求立即整改.				
处理措施、意见、结果	整改未完成, 跟踪检查, 整改合格为止.				
协调内容或其他	无				
记录人	李保	总监签阅	肖守明		

