

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月14日 星期二	气候	晴	气温	4~15℃
监理人员动态: 巡视、检查、旁站 施工方人员动态: 2人、2人、管理人员2人、 施工机械动态: 钻机2台、泵车1台、铲车1台。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 江北村砂坑浇筑沉井0根, C25, 36m³; 2. 芦江砂坑浇筑沉井0根; 3. 张茂村砂坑 4. 赵楼场地平整; 5. 王村场地平整。				
检查发现的问题	1. 江北场地砂坑浇筑沉井不垂直, 环模后局部存在漏浆。				
处理措施、意见、结果	1. 现场督促整改, 已垂直符合要求, 环模后漏浆已处理, 符合要求。				
协调内容或其他					
记录人	曹光禄		总监签阅	南宇明	

