

监 理 日 志

工程名称: 扶沟7标

日期	2018年1月20日 星期六	气候	阴	气温	11/0℃
监理单位动态:	巡视 验收		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	43人				
施工机械动态:	运输车 5辆				
施工进度情况	沟嘴、小岗、芦台、张鹿、寨排水沟施工 芦、王村、麻里道路施工 赵楼围栏施工完成				
检查发现的问题	场区道路厚度不均且个别地方不达标 排水沟垫层厚度内层厚度个别地方不满足10公分 围栏个别地方缺少螺栓、平整 接地扁铁未刷黄绿漆, 支架变形, 接地连接处未固定, 距桩装反				
处理措施、意见、结果	要求施工方加快施工进度同时, 保证质量安全, 针对上述问题 各村电站存在普遍现象 要求逐一消缺 按图施工				
协调内容或其他	已将问题汇总, 问题照片发回监理项目部				
记录人	2.1元	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建