

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月18日 星期 A	气候	有	气温	0~7℃
监理单位动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 基石出浇筑					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 汴岗镇温楼村基石出浇筑。 2. 汴岗镇强陵岗村基石出浇筑。				
检查发现的问题	1. 汴岗镇温楼村基石出浇筑振捣不及时, 存在二次浇筑。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对二次浇筑基石桩及时整改。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅	苗宇明	