

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月18日 星期 A	气候	有	气温	0~7℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 基石出浇筑					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 汴岗镇温楼村基石出浇筑。 2. 汴岗镇强陵岗村基石出浇筑。				
检查发现的问题	1. 汴岗镇温楼村基石出浇筑振捣不及时, 存在二次浇筑。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对二次浇筑基石桩及时整改。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅	苗宇明	

监 理 日 志

工程名称: 钦河县 2017 年统筹整合财政涉农光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 11 月 20 日 星期一	气候	晴	气温	1~11℃
监理人员动态: 现场巡视、		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 基础浇筑					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 沐舍镇 强陵村 基础浇筑。 2. 沐舍镇 贾士庄 基础浇筑。				
检查发现的问题	1. 强陵村 部分基础浇筑振捣不及时, V 形螺栓未放置桩中心外位置。 2. 沐舍镇 贾士庄 部分基础浇筑时钢筋笼未放置于桩孔中间, 浇筑时振捣不及时。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方严格按照工序施工, 浇筑时使用振捣棒, V 形螺栓严格按照设计要求施工。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟	总监签阅	苗宇明		