

监 理 日 志

工程名称: 林湖县2017年统筹整合财政光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月2日 星期二	气候	晴	气温	2°~12°
监理单位动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 基础浇筑					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 汴岗镇瓦士庄基础浇筑 2. 汴岗镇五所楼基础浇筑				
检查发现的问题	1. 汴岗镇瓦士庄部分基础浇筑时U形螺栓不在桩垂直线上。 2. 汴岗镇五所楼浇筑时振捣不及时。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方严格按照施工工序施工, 务必做到每个桩都振捣及时。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟	总监签阅	苗宇明		