

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 11 月 29 日 星期三	气候	多云	气温	1-5℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 支架安装、排水沟开挖					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 扶沟镇温楼村、于楼村支架安装 2. 扶沟镇五所楼、李后刘排水沟开挖				
检查发现的问题	1. 扶沟镇温楼村支架安装时, 部分支架时, 前立柱过高, 影响支架倾斜角度。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工人员把前立柱过高的柱切割到统一高度, 把支架倾斜角度调至设计要求 25°。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟	总监签阅	苗宇明		