

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫电站项目

日期	2017年12月4日 星期一	气候	晴	气温	-4~8℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 支架安装、排水沟浇筑					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 扶沟镇五所楼、张营村支架檩条安装 2. 扶沟镇五所楼排水沟浇筑完成				
检查发现的问题	1. 五所楼场地部分支架安装螺栓未紧固、檩条压块未长两侧都卡在斜梁槽中				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方在安装支架过程中把所有螺栓都紧固、 檩条 压块卡在 檩条 两侧都卡入斜梁槽中				
协调内容或其他					
记录人	郭伟	总监签阅	苗宇明		