

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫电站项目

日期	2017年12月5日 星期二	气候	晴 -2~9℃	气温	-2~9℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 排水沟浇筑、支架安装.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 汴岗镇 张营村、五所楼、强陵岗、温楼村 支架安装 2. 汴岗镇 强陵岗、瓦士庄 排水沟浇筑.				
检查发现的问题	1. 五所楼村 部分支架安装时 后立柱不垂直于檩条、部分螺栓未拧紧. 2. 强陵岗 场地 支架安装时 部分支架 后立柱不垂直檩条, 部分螺栓未安装.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方 支架安装时, 一定要看后立柱是否垂直、螺栓是否安装、紧固。在撤场时一定要把每一组支架逐一检查.				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅	苗宇明	