

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫电站项目

日期	2017年12月15日 星期五	气候	晴	气温	-2-7℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 直流电缆穿线、支架安装					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 扶沟镇于营村、温楼、五所楼直流电缆穿线 2. 扶沟镇许楼村支架安装				
检查发现的问题	1. 扶沟镇于营村部分扁钢焊接不牢, 组串间接地沟深度不够; 部分直流电缆保护管安放位置未达到设计要求。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方在施工过程中严格按照设计要求施工, 接地沟加深接地沟深度, 直流电缆(C-1)保护管按设计要求施工。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟	总监签阅	苗宇明		