

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫电站项目

日期	2012年12月18日 星期一	气候	晴	气温	-2-10°
----	-----------------	----	---	----	--------

监理人员动态: 现场巡视

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 管柱立柱焊接、扁钢焊接、组件安装

施工机械动态:

施工进度
部位情况

1. 大新镇河业刘村管柱立柱焊接
2. 大新镇姜绍业村扁钢焊接。
3. 大新镇许楼村组件安装

检查发现的
问题

1. 大新镇姜绍业村扁钢焊接未敲打掉渣就
已喷漆。
2. 大新镇组件安装部分檩条连接件螺母未紧
固且缺垫片。

处理措施、
意见、结果

1. 要求施工方在扁钢焊接时一定要敲打掉
焊接渣。
2. 大新镇支架缺垫片的檩条连接件一定要增加
垫片; 螺母未紧固的螺母。

协调内容
或其他

记录人

郭伟

总监签阅

苗宇明