

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年扶贫开发财政涉农项目

日期	2017年12月19日 星期二	气候	晴	气温	-3~9°
监理单位动态:	现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	支架焊接、扁钢焊接、接地沟回填				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 大新镇寺后刘、张营村扁钢焊接 2. 大新镇强陵村、张营村接地沟回填 3. 大新镇祝家村电杆立杆支架焊接				
检查发现的问题	1. 大新镇强陵村接地沟回填时发现部分木檩条存在连接处螺栓未紧固。 2. 大新镇寺后刘扁钢焊接部分焊接处存在焊渣。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方把强陵村连接处未连接的螺栓紧固。 2. 大新镇寺后刘场地焊接处焊渣清理干净后刷防腐漆。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		