

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2018年1月21日 星期 A	气候	多云	气温	-2-7°
监理人员动态: 现场验收			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 场地清扫					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 扶沟县于营村、孟楼村、五所楼村场地验收。				
检查发现的问题	1. 场内垃圾未清理; 排水沟垃圾未清理; 2. 部分螺栓生锈; 部分螺栓未紧固; 部分螺栓未使用垫片。 3. 部分檩条边缘与光伏板间距未达到设计要求。 4. 并网柜、汇流箱未安装遮雨棚、灭火器。				
处理措施、意见、结果	要求施工方根据监理提出的问题逐一消缺后上报监理。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		