

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县 2017 年扶贫整合财政涉农光伏扶贫发电项目

日期	2018 年 1 月 23 日 星期二	气候	多云	气温	-4-10
监理单位动态:	初现场初检		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	1. 扶沟县 孟楼村、五所楼、袁士庄、梁陵岗、大新镇、祝家村、陈楼、河业刘、董绍业、任楼村初次验收				
检查发现的问题	1. 部分支架螺栓未紧固; 2. 逆变器直流电缆未编号; 3. 场内地面平整不到位;				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对以上问题逐一整改后上报监理。				
协调内容 或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		