

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017 年 12 月 7 日 星期四	气候	晴	气温	-5~29℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 验收人员: 39人			
施工方人员动态: 安装支架					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	1. 业国镇曹庄支架安装 3. 柴岗乡寺后支架安装 2. 柴岗乡丁庄支架安装 4. 柴岗乡唐庄支架安装 5. 柴岗乡塔湾支架安装				
检查发现的问题	1. 业国镇曹庄及柴岗乡唐庄支架安装完成部分螺栓有个别未紧固到位。				
处理措施、意见、结果	1. 要求业国镇曹庄及柴岗乡唐庄支架安装完成部分螺栓必须紧固到位, 并报审监理部。				
协调内容 或其他					
记录人	朱龙	总监签阅	苗守明		

